Акт

Ежегодного осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

ГОСТ Р 52301-2013

г.Воркута от 31.05.2023г

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное Учреждение «Детский сад №41 «Белоснежка» г.Воркуты

Адрес установки: **ул. Гагарина д. 9 Б**

Характеристика поверхности игровой площадки:

Площадка установлена на территории МБДОУ №41 на ровной, не асфальтированной поверхности

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Принятые профилактические меры	Примечание
1.	Качели 1 шт. треугольник	нет		пригодно для игр
2.	Качели 1 шт. «Сфера»	нет		пригодно для игр
3.	Качели «Лошадка»	нет		пригодно для игр
4.	Детская спортивно-игровой комплекс	нет		пригодно для игр
5.	Горка 2 шт.	нет		пригодно для игр
6.	Турник 3 шт.	нет		пригодно для игр
7.	Лестница «Купал»	нет		пригодно для игр
8.	Лестница «Радуга»	нет		пригодно для игр
9.	Гимнастическое бревно	нет		пригодно для игр

Проведённый визуальный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования на территории ДОУ подтверждают его пригодность к дальнейшей безопасности эксплуатации.

Осмотр провела комиссия в составе:

заведующий МБДОУ № 41 _____ Т.В.Миронова
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

заведующий хозяйством _____ Л.А.Морохина
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

ст.воспитатель _____ Д.В.Харина
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Акт

Ежегодного осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

ГОСТ Р 52301-2013

г.Воркута от 31.05.2023 г

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное Учреждение «Детский сад №41 «Белоснежка» г.Воркуты

Адрес установки: **ул. Гагарина д.10 Б**

Характеристика поверхности игровой площадки:

Площадка установлена на территории МБДОУ №41 на ровной, не асфальтированной поверхности, под площадкой ударопоглощающее покрытие из резины.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Качели 1 шт.	нет		пригодно для игр
2	Детский уличный игровой модуль «Романо» -1т	нет		пригодно для игр
3	Горки 2 шт.	нет		пригодно для игр
4	Турник 3 шт.	нет		пригодно для игр
5	Лестница «Купал»	нет		пригодно для игр
6	Лестница «Прямоугольная»	нет		пригодно для игр
7	Лестница (вертикальная) -2шт	нет		пригодно для игр
8	карусель – 1 шт	нет		пригодно для игр
9	резиновое покрытие	нет		пригодно для игр
10	песочница	нет		пригодно для игр

Проведённый визуальный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования на территории ДОУ подтверждают его пригодность к дальнейшей безопасности эксплуатации.

Осмотр провела комиссия в составе:

Заведующий _____ _____ Т.В.Миронова
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

заведующий хозяйством _____ _____ Л.А.Морохина
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Ст воспитатель _____ Д.В.Харина
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.