



УТВЕРЖДАЮ заведующий МБДОУ №41

Н.И.Ивановская

«04» декабря 2015 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ «Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты - здание
- 1.2. Адрес объекта: г.Воркута, улица Гагарина 9Б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 2254,4 кв.м  
- часть здания: 1 этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), 559,3 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка да
- 1.4. Год постройки здания: 1974, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты.  
МБДОУ «Детский сад №41» г.Воркуты
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169912 Республика Коми, город Воркута, улица Гагарина 9Б

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

нет

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да, (описать бордюр, щебень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (описать бордюры, щебень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ВНД</i>
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДУ-И (о, с, г, у)</i>		
2	Вход (входы) в здание	<i>ДУ-И (г, у)</i>		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ВНД</i>		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	<i>ВНД</i>		
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ВНД</i>		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ВНД</i>		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** *Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с висивенными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (ремонт напольного покрытия с заменой водосборной решётки, поручней), приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.*

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт с благоустройством территории
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт с разработкой ПСД, закупка акустических, визуальных, тактильных средств.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, закупка акустических, визуальных, тактильных средств и ступенькохода
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, закупка акустических, визуальных, тактильных средств.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт с перепланировкой помещений
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Закупка и установка акустических, визуальных, тактильных средств
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт с реконструкцией.

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2016-2020 год

в рамках исполнения: Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми на 2016-2020 год

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

##### 4.3 Ожидаемый результат(по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*) отдел надзорной деятельности города Воркуты

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) администрация МО ГО «Воркута»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов «Общество инвалидов Воркуты»;

4.4.6. другое обеспечение финансирования.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания            | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 0 л.

Позэтажные планы, паспорт БТ: на 5 л. (копия)

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы


заведующий Н.И. Ивановская  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены рабочей группы зам. завед. по АХР Морохина Л.А.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

воспитатель Ломакина Т.Я.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов председатель ВГО КРО ВОИ Черниченко И.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «   » \_\_\_\_\_ 20    г. (протокол №   )  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №41 «Белоснежка»г.Воркуты, ул. Гагарина 9Б**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	нет		Узкая калитка, бордюр с правой стороны.		Привести в соответствие со сводом правил 59.13330.2012	Текущий ремонт: расширить калитку, демонтаж бордюра.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Ямы, выбоины в асфальте.	Все	Выполнить работы в соответствии со сводом правил 59.13330.2012	Асфальтирование территории детского сада
1.3	Лестница (наружная)	есть			Первая и последняя ступеньки не покрашены в желтый цвет.		Выполнить работы в соответствии со сводом правил 59.13330.2012	Покрасить ступеньки в желтый цвет. Закупить и установить визуальные, тактильные, акустические средства и ступенькоход.
1.4	Пандус (наружный)	есть			Угол наклона пандуса больше 5°, не соответствуют с.п. перила и длина		Выполнить работы в соответствии со сводом правил 59.13330.2012	Реконструкция пандуса
1.5	Автостоянка и парковка	нет					Все	

	ОБЩИЕ требования к зоне						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД			капитальный ремонт. Обустройство территории.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**2. Вход в здание № 1**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №41 «Белоснежка»г.Воркуты, ул. Гагарина 9Б**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Отсутствие визуальных, тактильных и акустических средств	Все	Привести в соответствие своду правил 59.13330.2012	Закупить и установить визуальные, тактильные и акустические средства
2.2	Пандус (наружный)	Есть			Не соответствует своду правил	к	Привести в соответствие своду правил 59.13330.2012	Реконструкция пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			Центральный вход: размеры 4,5x1,6 м, покрытие деревянное 1 и последняя ступеньки не покрашены в желтый цвет. Вход № 2 с пандусом: размеры 4,5x1,6 м, длина пандуса 2950 покрытие деревянное.угол уклона 7 <sup>0</sup>	Все	Привести в соответствие своду правил 59.13330.2012	Закупить и установить визуальные, тактильные и акустические средства, ступенькоход на центральный вход
2.4	Дверь (входная)	Есть			Размер двери 90x220см, материал, открытие дверей, цветовой окрас ручек, дверные наличники не соответствуют своду правил.	к, о, с	Привести в соответствие своду правил 59.13330.2012	Капитальный ремонт. Закупить и установить визуальные, тактильные, акустические средства и кнопку обратной связи.



2.5	Тамбур	Есть	Центральный вход: размер 1,62x5,6 м, не соответствует своду правил. Вход №2: размер 1,38x0,92м, не соответствует своду правил		Привести в соответствие своду правил 59.13330.2012	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Все		

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 1 (главный).	ВНД			Капитальный ремонт с разработкой ПСД. Закупить и установить визуальные, тактильные и акустические средства, ступенькоход.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №41 «Белоснежка»г.Воркуты, ул. Гагарина 9Б**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Размеры 20,86x1,26 м. Не соответствует своду правил. Отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств.		Привести в соответствии со сводом правил 59.13330.2012	Закупить и установить визуальные, тактильные и акустические средства.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Если входить через вход №2. Первая и последняя ступеньки не покрашены в желтый цвет. Нет ступенькохода, поручней.	к, о, с	Привести в соответствии со сводом правил 59.13330.2012	Закупить и установить визуальные, тактильные и акустические средства, ступенькоход, поручень.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						

3.5	Дверь	нет					
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				Все	Привести в соответствии со сводом правил 59.13330.2012	Закупить и установить визуальные, тактильные и акустические средства, ступенькоход.
	ОБЩИЕ требования к зоне						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД			Капитальный ремонт. Покупка и установка ступенькохода, тактильных, визуальных, акустических средств, поручня.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №41 «Белоснежка»г.Воркуты, ул. Гагарина 9Б**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Групповая форма обслуживания	есть			Отсутствуют визуальные, тактильные, акустические средства	Все	Привести в соответствие своду правил 59.13330.2012	Закупить и установить визуальные, тактильные и акустические средства
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Групповая форма	ВНД			Капитальный ремонт, закупка и установка тактильных, визуальных, акустических средств.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:  
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты, ул. Гагарина 9Б**  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не соответствует требованиям свода правил 59.13330.2012	Все	Привести в соответствие своду правил 59.13330.2012	Реконструкция помещения
5.2	Душевая/ ванная комната	нет				Все		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Размеры: 4,07х3,20 м, без учета мебели		Привести в соответствие своду правил 59.13330.2012	Реконструкция помещения
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<b>ВНД</b>			Капитальный ремонт с перепланировкой помещений

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации (и связи) на объекте**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты, ул. Гагарина 9Б**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствует		Привести в соответствие своду правил 59.13330.2012	Закупить и установить акустические, визуальные, тактильные средства
6.2	Акустические средства	нет			отсутствует			
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствует			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД	-		капитальный ремонт.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 7  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от «02» 20 года

**Результаты фото-фиксации на объекте**